

Thermogrammdokumentation

Untersuchtes Objekt

Aufnahmedatum:
27. 1. 2017 um 5 : 44 : 52

Temperaturen :
-6,2 °C außen
19,0 °C innen


Umgebungsbedingung :
nachts
dünne Wolken
windstill



Thermogrammaufnahme

Thermogramm Nr.:
AA012719.IRB

IR-Kamera:
Thermografiekamera
Serien-Nr.: 00000



Auftraggeber :

SVI Möglich GmbH, Kammerbergstr.6; 35619 Braunfels

Aufnahmeobjekt :

STRABAG, Großbachstr.4, 65549 Limburg

Messtemperatur:

T1: 1,4 °C +/- 1,3 K
T2: -0,4 °C +/- 0,2 K
T3: -4,9 °C +/- 0,2 K

Bewertung :

1: Bauarttypischer Befund: Die Deckenauflage auf der tragenden Wand stellte eine Wärmebrücke dar.
2: Bauarttypischer Befund: Nicht sichtbare Betonteile erhöhen in einer Wand die örtliche Wärmeableitung.
3: Bauarttypischer Befund: Der Wärmeleitunterschied zwischen Fuge und Stein ist bei dünnen, unzureichend gedämmten Wänden sichtbar.